

GT40α Windows 10 Anniversary Update時の ドライバー更新手順



27 Jan. 2017

※Windows 10 Anniversary Updateにアップデート後、パソコンがGT40αを 認識しない場合、以下の手順でパソコン上のドライバーソフトウェアの更新作業を行ってください。

更新作業を行う前に、インストールしたGT40αのドライバーフォルダをデスクトップなどのわかりや すい場所に置いておくことをオススメします。 フォルダ名「VIAUSBAudioDriver_v1.0s_ASIO_Setup_150121_Beta_SV」

<< 手順 >> 「コントロールパネル」「システム」「ハードウェア」「デバイスマネージャー」の順に進めてください。



← 📱 ドライバー ソフトウェアの更新 - 不明なデバイス



インストール時にドライバーを保存した保存先を参照に探してください。 「VIAUSBAudioDriver_v1.0s_ASIO_Setup_150121_Beta_SV¥viaudusb¥Driver¥WinXP64」 を選択し、「次へ」をクリックしてください。

「不明なデバイス」と表示されていた部分が「GT40α」と表示されるようになります。

※もし、以下のようなエラーメッセージが表示された場合、

・デバイスのドライバーソフトウエアのインストールに関する問題が発生しました。 ・ドライバーはこのプラットフォーム用では有りません。

次ページ<フォルダの参照>の手順を行ってみてください。

×

<フォルダの参照>

フォルダーの参照

バオルツー(<u>F</u>):	WIITAP 04			OK	キャンセル
1+11. <i>刈</i> _(E)。	WinXP64				
	WinXP64 MA ASIO				
	Vista64				
~ <mark>.</mark>	Driver				
> DIF)	XAPI				
> •�� ホームグ/ > 🦲 VIAUSB	ループ BAudioDriver v1.0s ASIO Setu	up 150121 Beta SV			
> 📻 ライノラリ > 💣 ネットワー	-9				
> PC					
> 🐔 OneDriv > 🤱	ive				

「VIAUSBAudioDriver_v1.0s_ASIO_Setup_150121_Beta_SV」フォルダ ⇒ 「viaudusb」フォルダ ⇒ 「Driver」フォルダ ⇒ 「WinXP64」フォルダの順に指定し、「OK」を押します。



×
