

GT40α

Windows 10 Anniversary Update時の ドライバー更新手順




※Windows 10 Anniversary Update後にアップデート後、パソコンがGT40αを認識しない場合、以下の手順でパソコン上のドライバーソフトウェアの更新作業を行ってください。

更新作業を行う前に、インストールしたGT40αのドライバーフォルダをデスクトップなどのわかりやすい場所に置いておくことをおすすめします。


フォルダ名「VIAUSBAudioDriver_v1.0s_ASIO_Setup_150121_Beta_SV」

<< 手順 >>

「コントロールパネル」「システム」「ハードウェア」「デバイスマネージャー」の順に進めてください。




「ほかのデバイス」をクリック、「不明なデバイス」を右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新」を選んでください。



「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を選択してください。





インストール時にドライバーを保存した保存先を参照に探してください。
「VIAUSBAudioDriver_v1.0s_ASIO_Setup_150121_Beta_SV¥viaudusb¥Driver¥WinXP64」
を選択し、「次へ」をクリックしてください。




「不明なデバイス」と表示されていた部分が「GT40α」と表示されるようになります。

※もし、エラーメッセージが表示された場合、以下の手順に従ってください。


- ・デバイスのドライバーソフトウェアのインストールに関する問題が発生しました。
- ・ドライバーはこのプラットフォーム用では有りません。

次ページ<フォルダの参照>の手順を行ってみてください。

<フォルダの参照>



「VIAUSBAudioDriver_v1.0s_ASIO_Setup_150121_Beta_SV」フォルダ ⇒ 「viaudusb」フォルダ ⇒ 「Driver」フォルダ ⇒ 「WinXP64」フォルダの順に指定し、「OK」を押します。




サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラーの項目にGT40αが表示されます。

表示されたらPC側で認識がされるようになり、今まで通りGT40αを使用出来ます。

※もし、以下のようなエラーメッセージが表示された場合、

・install driver fail, error code: 0x0,0x0

以下の手順を行ってみてください。



OKをクリック



「次へ」をクリックしてください。

途中、「削除」のステータスが出てきてもクリックせず、「次へ」のみクリックください。



終了を押す。